

平成30年6月15日

各位

株式会社 中国銀行

ゴンドラ事故についてのご報告

昨年12月に発生いたしましたゴンドラ事故において、事故原因が判明致しましたのでご報告いたします。本件事故におきましては、みなさまに多大なご心配、ご迷惑およびお騒がせしましたことを改めまして心からお詫び申し上げます。

1. 事故の概要

(1) 発生日時、場所

平成29年12月15日(水)午前11時50分頃
中国銀行本店ビル北側壁面12階(地上60m)付近

(2) 発生概要

ビル屋上から吊り下げられた外壁作業用のゴンドラが機器のトラブルにより傾いたまま、作業員2人を乗せたまま、動かなくなったもの。

(3) 発生後の対応

速やかに消防署、警察署へ救助要請し、事故発生後約1時間後に作業員2人は救助されました。

なお、救助された作業員2人にけがなどはありませんでした。

2. 事故原因

ゴンドラはモーターの回転を利用して2本のアームを上げ下げしております。

今回の事故は、アームを上げ下げする装置の一部に発生した6mm程度の歪みを認識できないまま使用していたことで、アームを動かすネジ状のスクリーシャフトに長年にわたり少しずつ負荷がかかり続け、強度に耐え切れずネジ山が破損したことより片方のアームが下がったものです。

3. 再発防止策

委託業者に安全第一を最優先として保守点検の実施内容等の見直しおよび更なる改善策を依頼し、実施していただくことと致しました。

弊行におきましても、このようなことを二度と起こさないように安全への取り組みを更に強化していく所存でございます。

以上